



Die bestehende Wohnung im Dachgeschoss war verbaut und stark renovationsbedürftig. Die Küche und das Bad waren nur provisorisch eingerichtet. Die Wasserleitungen waren teilweise undicht und die Elektroinstallation ungenügend abgesichert.

Der Dachraum wurde von allen Einbauten befreit. Um die Nutzfläche zu vergrößern und den Raum zu zonieren wurde Richtung Süden eine Dachgaube mit grossem Panoramafenster eingebaut. Der abgerundete Duschenkörper führt von der Treppe in die Wohnzone. Die Küche steht „möbelartig“ an der Brandmauer zum Nachbarn.

